



Miejscowość Złotoryja

Data 30.11.2011

PROTOKÓŁ NR 1 / 2011

Automat MPA22 S03

1. Element uszkodzony

2. Numer seryjny elementu 1PDK250781S0021080P1 Kwartal produkcji II/2011

3. Dane palnika / elementu: typ: MG20/1-ZM-L-N-LN Data uruchomienia 16.06.2011

4. Dane firmy uruchamiającej:

F.H.U "Instalator" Jan Kowalski

ul. Warszawska, 59-200 Legnica

5. Dane właściciela palnika / elementu; Nazwa: Z.U.P. "Tęcza"

Ulica: Majowa 12

Miasto: 59-500 Złotoryja

NIP: 694-628-15-99

6. Określenie usterki (opisowe):

Palnik odpala prawidłowo, ale po kilku minutach działania gaśnie.

Wymiana elektrody jonizacyjnej nie spowodowała prawidłowego działania palnika. Serwis fabryczny zdiagnozował uszkodzenie automatyki palnika.

7. Wykonane prace:

Wymieniono automat palnika na nowy.

8. Zamontowane elementy:

Automat MPA22 S03 1PDK250781S0035090P2

9. Uznanie lub odrzucenie roszczeń gwarancyjnych klienta nastąpi po weryfikacji i stwierdzeniu uszkodzenia przez producenta.

pieczętka, podpis instalatora

Sporządził

pieczętka, podpis właściciela
palnika

Klient / Właściciel

Odesłano do producenta data: wypełnia importer Podpis:

Powróciło od producenta data: wypełnia importer Podpis: